COMUNE DI SERIATE

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24068 - P.zza A. Alebardi, 1
Partita IVA 00384000162
PEC: comune.seriate@pec.it
www.comune.seriate.bg.it

OPERE RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA PILASTRATURE IN PIETRA DELLA RECINZIONE " VILLA GUERRINONI" - ANNO 2026

PROGETTO DI RESTAURO

RILIEVO DEGRADI

CONTENUTO

RILIEVO DEGRADI

DATE

Data progetto Giugno 2026

Data revisione

PROGETTO

Arch. Paolo Caglioni
Resp. Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni
Comune di Seriate (BG)

COLLABORATORE:

Arch. Monica Galimberti
Istruttore tecnico del
Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni
Comune di Seriate (BG)

DOCUMENTO

Tavola

B 01 - PARTICOLARE PILASTRO 2
B 02 - PARTICOLARE PILASTRO 3
B 03 - PARTICOLARE PILASTRO 4
B 04 - PARTICOLARE PILASTRO 7

Scala 1:50

OPERA

Via Italia, 58 - Biblioteca Giacinto Gambirasio - già " Villa Guerrinoni "

N

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione dell'Ente




Particolare pilastro -






RILIEVO FOTOGRAFICO



RILIEVO DEGRADO
prospetto si via Italia



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PROSPETTO DEGRADO
Lato interno est -

PROSPETTO DEGRADO
Lato interno ovest -

Lavori pubblici e manutenzioni

COMUNE DI SERIATE - SETTORE LAVORI PUBBLICI - Restauro e messa in sicurezza pilastri in pietra e cimasa di coronamento recinzione Villa Guerrinoni -
RILIEVO DEGRADI -


Pilastro 2
Tav B - 01

DEGRADI CHIMICO - FISICI
MATERIALI LAPIDEI :


- mancanze - distacchi
- fessurazioni
- alterazioni cromatiche
- esfoliazioni - distacchi
- patina biologica




RILIEVO FOTOGRAFICO



RILIEVO DEGRADO
Prospetto su via Italia



RILIEVO DEGRADO
Lato interno est -



RILIEVO DEGRADO
Prospetto interno verso il parco -

Lavori pubblici e manutenzioni

COMUNE DI SERIATE - SETTORE LAVORI PUBBLICI - Restauro e messa in sicurezza pilastri in pietra e cimasa di coronamento recinzione Villa Guerrinoni -
RILIEVO DEGRADI -

Pilastro 3
Tav B - 02



Patina biologica

Mancanza o distacchi


Rotazione della cimasa di coronamento

Alterazione cromatica


vecchio numero civico

picchettature nella pietra


esfoliazioni e distacchi



RILIEVO DEGRADO
Prospetto su via Italia -



PROSPETTO DEGRADO
Lato interno est -



PROSPETTO DEGRADO
Lato interno ovest -

DEGRADI CHIMICO - FISICI
MATERIALI LAPIDEI :

- mancanze - distacchi
- fessurazioni
- alterazioni cromatiche
- esfoliazioni - distacchi
- patina biologica




Particolare della traslazione
della cimasa di coronamento

Lavori pubblici e manutenzioni


COMUNE DI SERIATE - SETTORE LAVORI PUBBLICI - Restauro e messa in sicurezza pilastri in pietra e cimasa di coronamento recinzione Villa Guerrinoni -
RILIEVO DEGRADI -

Pilastro4
Tav B - 03







RILIEVO DEGRADO
Prospetto su via Chiesa Vecchia -



PROSPETTO DEGRADO
Lato interno sud -



RILIEVO DEGRADO
Lato interno al parco ovest -



Lavori pubblici e manutenzioni

COMUNE DI SERIATE - SETTORE LAVORI PUBBLICI - Restauro e messa in sicurezza pilastri in pietra e cimasa di coronamento recinzione Villa Guerrinoni -
RILIEVO DEGRADI -

Pilastro 7
Tav B - 04