

Legenda

- Suolo 1
- Suolo 2
- Suolo 3
- Suolo 4
- Suolo 5
- Suolo 6
- Suolo 7
- Alveo attuale del Fiume Serio
- Aree urbanizzate
- Aree prive di suolo

- Limite comunale

COMUNE DI SERIATE

Provincia di Bergamo

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

in attuazione dei criteri dell'art. 57 della l.r. 12/2005

Titolo

CARTA PEDOLOGICA

Tavola n.

2

Scala

1:10.000

Data

Dicembre 2012

Dott. Geol. Corrado Reguzzi

STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA
via Ventolosa, 2
24018 Villa d'Almè (BG)
tel. 035 638 222 - fax 035 635 735
e-mail: reguzzi@reguzzi.it