



- Legenda**
- Forme e processi legati alle acque superficiali**
- Alveo attivo del Fiume Serio
  - Area a barre sabbiose - morfologia tipo braided
  - Paleovalveo
  - Orlo di terrazzo attivo
  - Orlo di terrazzo attivo in forte erosione
  - Orlo di terrazzo stabilizzato visibile
  - Orlo di terrazzo stabilizzato poco visibile
- Forme, processi e depositi antropici**
- Orli di scarpata artificiale
  - Terrazzamenti agrari
  - Arginature
  - Arginature con pennelli
  - Briglia
  - Cava attiva (Nuovo Piano Cave della Provincia di Bergamo DCR n. VIII/619 del 14.05.2008)
  - Cava non attiva/dismessa
  - Area di riporto o colmata
- Ambiti morfologici**
- Zona di pianura
  - Terrazzi fluviali recenti
  - Zona collinare - rilievo di Comonte
- Limite comunale



**COMUNE DI SERIATE**  
 Provincia di Bergamo

**PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

**AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**  
*in attuazione dei criteri dell'art. 57 della l.r. 12/2005*

*Titolo*  
**CARTA GEOMORFOLOGICA**

*Tavola n.*  
**3**

*Scala*  
**1:10.000**

*Data*  
**Dicembre 2012**

**Dott. Geol. Corrado Reguzzi**

**STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA**  
 via Ventolosa, 2  
 24018 Villa d'Alme (BG)  
 tel. 035 638 222 - fax 035 635 735  
 e-mail: reguzzi@reguzzi.it